

## Влагомер зерна WILE-65

Портативный влагомер зерна злаковых и масличных культур, усовершенствованная версия WILE 55. **Дополнительное оснащение:** меню на русском языке, текстовый дисплей, возможность измерения температуры материала в буре с помощью внешнего температурного датчика Wile 651, 95 см; диапазон измерения внешней температуры от 0 до +70 С.

Влагомер WILE-65 предназначен для экспресс-измерения влажности зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также продуктов их переработки. Влагомер WILE-65 используется в полевых условиях, при уборке, хранении и переработке зерна, при послеуборочной обработке и сушке зерна, на токах, при размещении зерна в хранилищах, а также на предприятиях, где необходим экспресс-анализ влажности зерна.

Рекомендуется проводить измерение как минимум пяти проб и в качестве результата измерения влажности всей массы использовать среднее значение измерений этих пяти проб. Если показания влагомера отличаются от показаний сушильного шкафа, сделайте поправку к шкале измерения. Данный момент особенно важно учесть при измерении влажности большой массы зерна и в том случае, если Вы предполагаете, что качество зерна отличается от обычного.

Измерение с помощью Wile 65 – это просто. После выбора типа зерна Вам нужно только нажать на кнопку. Большой цифровой дисплей облегчает считывание показателей даже в условиях недостаточной освещенности.

### Измеряемые культуры (16 культур):

0. Произвольная шкала. 1. Пшеница; 2. Рожь; 3. Ячмень; 4. Овес; 5. Гречиха; 6. Просо; 7. Сорго; 8. Кукуруза; 9. Подсолнечник; 10. Горох; 11. Соевые бобы; 12. Рапс; 13. Льняное семя; 14. Горчица; 15. Пшеничная мука; 16. Рис необрушенный (падди).

**Отруби - измерение производится по произвольной шкале** по переводным таблицам (пшеничные, ржаные, ячменные).

### Технические характеристики:

Диапазоны измерения влажности, %:

Зерновые 8...35

Зернобобовые 8...40

Масличные 5...25

Погрешность измерения влажности, %  $\pm 1,0$

Объем измерительной камеры, см<sup>3</sup> 90

Габаритные размеры, мм h=178, d=68

Масса, кг 0,8



### Комплект поставки

| Наименование                 | Кол-во |
|------------------------------|--------|
| Влагомер Wile 65 в сборе     | 1      |
| Мерная чашка для отбора проб | 1      |
| Футляр с ремешком            | 1      |

|                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| Элемент питания (батарея «Крона», 9В)                                | 1 |
| Руководство по эксплуатации                                          | 1 |
| Коробка (транспортная упаковка)                                      | 1 |
| Температурный зонд*                                                  | 1 |
| * поставляется отдельно по запросу Заказчика за дополнительную плату |   |

**Гарантия: 12 мес.**

**Производитель: Фирма "FARMCOMP OY", Финляндия.**

**Прибор зарегистрирован в Госреестре СИ РБ.**